GARE DE PARIS SAINT LAZARE

Prélèvements lingette – 25 mars 2025

Hors emprise chantier

Gare de
Paris Saint-Lazare

Travaux de rénovation des couvertures et de création d'une coque culture/loisirs

Des travaux de rénovation des couvertures sont en cours, ainsi que la création d'un espace culture/loisirs dans les étages de la gare de Paris Saint-Lazare.

Ces travaux nécessitent d'intervenir sur des éléments et structures en plomb ou pouvant contenir du plomb. Les entreprises intervenantes respectent un protocole spécifique pour entrer et sortir des zones traitées et éviter toute exportation de poussières de plomb hors du périmètre chantier ou vers les zones accessibles au public.

SNCF Gares & Connexions réalise de façon hebdomadaire des prélèvements pour contrôler les teneurs en plomb mesurées dans l'espace du chantier, ainsi qu'aux abords.

Il est cependant recommandé de respecter les gestes habituels d'hygiène, en particulier le lavage régulier des main s.

Les mesures des teneurs relevées dans l'espace public sont disponibles sur le site :

https://www.garesetconnexions.sncf/fr/actualites/rapports-resultats-mesures-concentration-plomb-gare-paris-saint-lazare

SNCF GARES & CONNEXIONS

PARVIS

Prélèvement (en µg/m2)		25/03/25	11/03/25	25/02/25	11/02/25	28/01/25	14/01/25
P01	Escalier principal cour Rome	33	75	44	39	39	85
P02	Parvis cour Rome	83	58	20	112	75	79
P03	Devant zone logistique	200	39	34	177	31	98
P04	Arrière hôtel	530	119	313	252	151	119
P05	Devant entrée escalier D	310	145	240	214	120	160
SD01	Devant cage escalier C SDPP	21	11	<10	10	49	47
SD02	Sur banc face escalier C	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SD03	Devant cage escalier D SDPP	10	21	13	13	19	37
SD04	Sur banc face escalier D	<10	<10	<10	<10	<10	<10



1000 µg/m2 = Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

L'AGENCE DE L'ANALYSE DE L'AIR

SNCF- Gares et Connexions
A l'attention de Monsieur François PRECHEUR
87 Rue du Charolais
ESBE Ile de France
75012 PARIS

Rapport de localisation des résultats de prélèvements surfaciques susceptibles de contenir du plomb Mesures ponctuelles

Parvis Zone Public

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 8 pages + 9 pages du rapport d'analyse 25ENV001738 de notre sous-traitant.

Le résultat ne se rapporte qu'à l'objet soumis à l'essai.
Les localisations des prélèvements ont été déterminées par le client.
Le résultat n'est représentatif que de la superficie de prélèvement à l'heure et à la date de la réalisation du prélèvement.

Numéro de rapport : Rev1 –HI25020163/00623915

Adresse du site : Gare Saint Lazare
13 Rue d'Amsterdam
75009 PARIS

Date de prélèvement : le 25/03/2025

Préleveur : HASSANI ALI ABDILLAH Fazir

Méthode de Référence : Norme NF X 46-032

Prélèvements lingettes réalisés le 25/03/2025

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb µg/m²
623915-P01	Parvis	Parvis public Escalier principal cour Rome Voir plan et photographie sur Sol	7h23	Dalle granite	0,1m²	-	33,2
623915-P02	Parvis	Parvis public cour Rome Voir plan et photographie sur Sol	7h25	Dalle granite	0,1m²	-	83,2
623915-P03	Parvis	Parvis public devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol	7h27	Dalle granite	0,1m²	-	199,6
623915-P04	Parvis	Parvis public Arrière hôtel Voir plan et photographie sur Sol	7h30	Dalle granite	0,1m²	Surface de prélèvement légèrement humide	530,0
623915-P05	Parvis	Parvis public devant entrée escalier D Voir plan et photographie sur Sol	7h44	Dalle granite	0,1m²	-	310,4
623915-SD01	RDC	salle pas perdus Devant cage escalier C Voir plan et photographie sur Sol	7h19	Carrelage	0,1m²	-	20,8
623915-SD02	RDC	salle pas perdus Banc face escalier C Voir plan et photographie sur Banc	7h21	simili-cuir	0,1m²	-	<10,0
623915-SD03	RDC	salle pas perdus Devant cage escalier D Voir plan et photographie sur Sol	7h15	Carrelage	0,1m²	-	10,4
623915-SD04	RDC	salle pas perdus Banc face escalier D Voir plan et photographie sur Banc	7h18	simili-cuir	0,1m²	-	<10,0

Prélèvements lingettes réalisés le 25/03/2025

2

Salle des pas perdus RdC



Prélèvements lingettes réalisés le 25/03/2025



Prélèvements lingettes réalisés le 25/03/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	623915-P01 - 33,2 µg/m² Parvis public Escalier principal cour Rome Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite
	623915-P02 - 83,2 µg/m² Parvis public Parvis cour Rome Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite
	623915-P03 -199,6 µg/m² Parvis public devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite
	623915-P04 - 530,0 µg/m² Parvis public Arrière hôtel Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite

Prélèvements lingettes réalisés le 25/03/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	623915-P05 - 310,4 µg/m² Parvis public devant entrée escalier D Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite
	623915-SD01 - 20,8 µg/m² RDC -salle pas perdus Devant cage escalier C Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	623915-SD02 - <10,0 µg/m² RDC -salle pas perdus Banc face escalier C Voir plan et photographie sur Banc Revêtement : simili-cuir
	623915-SD03 - 10,4 µg/m² RDC -salle pas perdus Devant cage escalier D Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 25/03/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	623915-SD04 - <10,0 µg/m² RDC - salle pas perdus Banc face escalier D Voir plan et photographie sur Banc Revêtement : simili-cuir

Malakoff, le 31/03/2025

Monsieur Emmanuel DESVILLES
Responsable opérationnel

Prélèvements lingettes réalisés le 25/03/2025

ANNEXE – Méthode de prélèvement

- **Prélèvement selon la norme NF X 46-032**

La norme NF X 46-032 établit la méthodologie de mesurage du plomb dans les poussières présentes sur le sol lors de contrôle après travaux en présence de plomb dans des locaux d'habitation.

Ce contrôle s'inscrit dans le cadre réglementaire visant à renforcer la lutte contre le saturnisme lié à l'habitat.

Les locaux visés sont définis dans l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et ayant fait l'objet des travaux mentionnés aux Articles L.1334-2 et L.1334-9 du code de la santé publique et définis à l'Article R.1334-5 du code de la santé publique

La norme NF X 46-032 décrit le prélèvement des poussières par essuyage en deux passages à l'aide de lingettes humides, la superficie de prélèvement étant délimitée par un gabarit de 0,1 m² :



Figure 1 — Premier passage en S



Figure 2 — Second passage en S perpendiculaire au premier

- **Prélèvement en adaptation de la norme NF X 46-032**

Le respect de la méthodologie décrite dans la norme NF X 46-032 implique de prélever sur une surface de 0,1 m², plate dont la rugosité ne risque pas de déchirer la lingette lors de l'essuyage.

Les situations suivantes représentent des adaptations à la méthode de prélèvement de la norme :

- Prélèvement sur une surface différente de 0,1 m²

En cas d'impossibilité d'utiliser un gabarit de 0,1 m² (cas des marches d'escalier, des augets, poteau/lisse d'échafaudage par exemple), il est possible de contrôler une superficie différente de 0,1 m². Elle est mesurée avec un mètre ruban.
La superficie réellement prélevée est indiquée sur le rapport d'essai.

- Surface rugueuse avec risque de déchirement de la lingette

Si la surfaces à contrôler est rugueuses, il y a un risque important de déchirer la lingette lors de l'essuyage avec la possibilité de perte de matière et donc de sous-estimer le résultat.
C'est le cas par exemple sur les enrobés bitumineux, le béton, les colles de faïence/dalle…
Le prélèvement est alors réalisé par « tapotage » selon une méthode du Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP).
Les prélèvements concernés font l'objet, dans le rapport d'essai, d'une remarque qui précise que la méthode par « tapotage » a été utilisée.

- Prélèvement sur une surface ajourée/perforée

Certaines surfaces ne sont pas pleines, comme les plateaux d'échafaudage par exemple.
La superficie de prélèvement dans le gabarit n'est donc pas de 0,1 m².
Les prélèvements concernés font l'objet, dans le rapport d'essai, d'une remarque qui précise que la surface contrôlée est « ajourée » et que la superficie est « apparente ».

- Prélèvement sur une surface cylindrique

Certains supports sont des cylindres, poteaux et lisses/moises d'échafaudage par exemple.
La superficie de prélèvement est calculée après mesures au mètre ruban.
Les prélèvements concernés font l'objet, dans le rapport d'essai, d'une remarque qui précise que la surface est cylindrique.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV001738-28032025-123540 du 28/03/2025 à 12:35

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV001738
N° échantillon FlashLab : 25ENV001738-001
Date de réception : 26/03/2025
Date d'analyse : 27/03/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25020163-00623915
Référence prélèvement	00623915-P01
Date de prélèvement	25/03/2025
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,32**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 33,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV001738-28032025-123540 du 28/03/2025 à 12:35

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV001738
N° échantillon FlashLab : 25ENV001738-002
Date de réception : 26/03/2025
Date d'analyse : 27/03/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25020163-00623915
Référence prélèvement	00623915-P02
Date de prélèvement	25/03/2025
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**8,32**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 83,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV001738-28032025-123540 du 28/03/2025 à 12:35

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV001738
N° échantillon FlashLab : 25ENV001738-003
Date de réception : 26/03/2025
Date d'analyse : 27/03/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25020163-00623915
Référence prélèvement	00623915-P03
Date de prélèvement	25/03/2025
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**20,0**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 199,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV001738-28032025-123540 du 28/03/2025 à 12:35

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV001738
N° échantillon FlashLab : 25ENV001738-004
Date de réception : 26/03/2025
Date d'analyse : 27/03/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25020163-00623915
Référence prélèvement	00623915-P04
Date de prélèvement	25/03/2025
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**53,0**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 530,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV001738-28032025-123540 du 28/03/2025 à 12:35

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV001738
N° échantillon FlashLab : 25ENV001738-005
Date de réception : 26/03/2025
Date d'analyse : 27/03/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25020163-00623915
Référence prélèvement	00623915-P05
Date de prélèvement	25/03/2025
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**31,0**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 310,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV001738-28032025-123540 du 28/03/2025 à 12:35

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV001738
N° échantillon FlashLab : 25ENV001738-006
Date de réception : 26/03/2025
Date d'analyse : 27/03/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25020163-00623915
Référence prélèvement	00623915-SD01
Date de prélèvement	25/03/2025
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**2,08**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 20,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV001738-28032025-123540 du 28/03/2025 à 12:35

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV001738
N° échantillon FlashLab : 25ENV001738-007
Date de réception : 26/03/2025
Date d'analyse : 27/03/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25020163-00623915
Référence prélèvement	00623915-SD02
Date de prélèvement	25/03/2025
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV001738-28032025-123540 du 28/03/2025 à 12:35

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV001738
N° échantillon FlashLab : 25ENV001738-008
Date de réception : 26/03/2025
Date d'analyse : 27/03/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25020163-00623915
Référence prélèvement	00623915-SD03
Date de prélèvement	25/03/2025
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**1,04**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 10,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV001738-28032025-123540 du 28/03/2025 à 12:35

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV001738
N° échantillon FlashLab : 25ENV001738-009
Date de réception : 26/03/2025
Date d'analyse : 27/03/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25020163-00623915
Référence prélèvement	00623915-SD04
Date de prélèvement	25/03/2025
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.