L'AGENCE DE L'ANALYSE DE L'AIR

3D Rénovation
A l'attention de Monsieur Romain VIGNEAU
4 Chemin des Sangliers

77930 CHAILLY EN BIERE

Rapport de localisation des résultats de prélèvements surfaciques susceptibles de contenir du plomb Mesures ponctuelles

Ensemble de la gare

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 44 pages + 71 pages du rapport d'analyse 25ENV002304 de notre sous-traitant.

Le résultat ne se rapporte qu'à l'objet soumis à l'essai.
Les localisations des prélèvements ont été déterminées par le client.
Le résultat n'est représentatif que de la superficie de prélèvement à l'heure et à la date de la réalisation du prélèvement.

Numéro de rapport : Rev1 –HI25040160/00627560

Adresse du site : Gare de Lyon
43 -45 Place Louis Armand

75012 PARIS

Date de prélèvement : le 05/05/2025

Préleveur : HASSANI ALI ABDILLAH Fazir

Méthode de Référence : Norme NF X 46-032

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb µg/m²
627560-L001	Quais	Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol	12h37	Carrelage	0,1m²	-	10,4
627560-L002	Quais	Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol	12h40	Carrelage	0,1m²	-	11,2
627560-L003	Quais	Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol	12h44	Carrelage	0,1m²	-	14,8
627560-L004	Quais	Hall 2 Quai 23 Voir plan et photographie sur Sol	12h46	revêtement bitumineux	0,1m²	-	164,0
627560-L005	Quais	Hall 2 Quai 19/21 Voir plan et photographie sur Sol	12h45	revêtement bitumineux	0,1m²	-	60,0
627560-L006	Quais	Hall 2 Quai 15/17 Voir plan et photographie sur Sol	12h51	revêtement bitumineux	0,1m²	-	42,4
627560-L007	Quais	Hall 2 Quai 11/13 Voir plan et photographie sur Sol	12h53	revêtement bitumineux	0,1m²	-	62,4
627560-L008	Quais	Hall 2 Quai 7/9 Voir plan et photographie sur Sol	12h55	revêtement bitumineux	0,1m²	-	57,6
627560-L009	Quais	Hall 2 Quai 5 Voir plan et photographie sur Sol	12h58	revêtement bitumineux	0,1m²	-	76,4
627560-L012	R-1	Hall 3 EXT-Accès Place Henry Frenay Voir plan et photographie sur Sol	13h05	tôle larmée	0,1m²	-	24,8
627560-L013	R-1	Hall 3 Ext-Extension Chalon Voir plan et photographie sur Sol	13h03	dalle	0,1m²	-	<10,0
627560-L014	R-1	Hall 3 Ext-Extension Chalon Voir plan et photographie sur Sol	13h08	dalle	0,1m²	-	<10,0
627560-L015	R-1	Hall 3 Salle des consoles et opérateur (LS) Voir plan et photographie sur Sol	13h11	dalle	0,1m²	-	10,4

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb µg/m²
627560-L016	R-1	Hall 3 Local Tisanerie (LC) Voir plan et photographie sur Table	13h14	Bois mélaminé	0,1m²	-	<10,0
627560-L017	R-1	Hall 3 Voir plan et photographie sur Sol	13h20	Carrelage	0,1m²	-	<10,0
627560-L018	R-1	Hall 3 Voir plan et photographie sur Sol	13h24	Carrelage	0,1m²	-	14,0
627560-L019	R-1	Bercy Ext Rue de Bercy Voir plan et photographie sur Sol	13h33	revêtement bitumineux	0,1m²	-	50,0
627560-L020	Quais	Hall 1 Voir plan et photographie sur Sol	9h35	Carrelage	0,1m²	-	46,4
627560-L021	Quais	Hall 1 Voir plan et photographie sur Sol	9h38	Carrelage	0,1m²	-	47,2
627560-L022	Quais	Hall 1 Voir plan et photographie sur Sol	9h42	Carrelage	0,1m²	-	52,4
627560-L023	Quais	Hall 1 Voir plan et photographie sur Sol	9h46	Carrelage	0,1m²	-	36,0
627560-L024	Quais	Hall 1 Ext Voir plan et photographie sur Sol	10h18	revêtement bitumineux	0,1m²	-	102,0
627560-L025	Quais	Hall 1 Ext Voir plan et photographie sur Sol	10h15	revêtement bitumineux	0,1m²	-	106,0
627560-L026	Quais	Hall 1 Ext Voir plan et photographie sur Sol	9h51	revêtement bitumineux	0,1m²	-	166,8
627560-L027	Quais	Hall 1 Ext Voir plan et photographie sur Sol	9h58	revêtement bitumineux	0,1m²	-	65,6
627560-L028	Quais	Hall 1 -Ext Voir plan et photographie sur Sol	10h00	revêtement bitumineux	0,1m²	-	699,6
627560-L030	Quais	Hall 1 Quai N- 2 Voir plan et photographie sur Sol	9h19	revêtement bitumineux	0,1m²	-	581,6

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb µg/m²
627560-L031	Quais	Hall 1 Quai M Voir plan et photographie sur Sol	9h16	revêtement bitumineux	0,1m²	-	484,8
627560-L032	Quais	Hall 1 Quai K/L Voir plan et photographie sur Sol	9h13	revêtement bitumineux	0,1m²	-	1 808,4
627560-L033	Quais	Hall 1 Quai I/J Voir plan et photographie sur Sol	9h10	revêtement bitumineux	0,1m²	-	2 148,4
627560-L034	Quais	Hall 1 Quai G/H Voir plan et photographie sur Sol	9h08	revêtement bitumineux	0,1m²	-	2 425,2
627560-L035	Quais	Hall 1 Quai entre G/H et D/E Voir plan et photographie sur Sol	9h04	revêtement bitumineux	0,1m²	-	5 070,8
627560-L036	Quais	Hall 1 Quai D/E Voir plan et photographie sur Sol	9h03	revêtement bitumineux	0,1m²	-	741,2
627560-L037	Quais	Hall 1 Quai entre D/E et A/C Voir plan et photographie sur Sol	9h00	revêtement bitumineux	0,1m²	-	4 773,6
627560-L038	Quais	Hall 1 Quai A/C Voir plan et photographie sur Sol	8h57	revêtement bitumineux	0,1m²	-	986,8
627560-L039	Quais	Hall 1 Quai B Voir plan et photographie sur Sol	9h48	revêtement bitumineux	0,1m²	-	4 122,0
627560-L040	R-1	Zone Mixte Locaux SMP Voir plan et photographie sur Sol	13h40	Carrelage	0,1m²	-	33,6
627560-L041	R-1	Zone Mixte Locaux SMP Voir plan et photographie sur Sol	13h42	Carrelage	0,1m²	-	108,4
627560-L042	R-1	Zone Mixte Locaux ONET Voir plan et photographie sur Table	11h58	Bois mélaminé	0,1m²	-	<10,0
627560-L043	R-1	Zone Mixte Locaux UG Voir plan et photographie sur Sol	13h48	Carrelage	0,1m²	-	<10,0

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb µg/m²
627560-L048	Quais	Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol	14h12	Carrelage	0,1m²	-	36,8
627560-L049	Quais	Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol	14h09	Carrelage	0,1m²	-	32,0
627560-L050	R+1	Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol	10h35	Carrelage	0,1m²	-	33,6
627560-L051	R+1	Tisanerie Voir plan et photographie sur Table	10h32	Bois mélaminé	0,1m²	-	18,0
627560-L052	R+1	Sanitaire Voir plan et photographie sur Sol	10h48	Carrelage	0,1m²	-	42,4
627560-L053	R+1	Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol	10h37	Carrelage	0,1m²	-	86,0
627560-L054	R+1	Sanitaire Voir plan et photographie sur Sol	10h41	Carrelage	0,1m²	-	56,0
627560-L059	R+2	Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol	10h55	Carrelage	0,1m²	-	244,4
627560-L062	R+3	Bâtiment 3 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol	11h07	Carrelage	0,1m²	-	43,2
627560-L065	R+3	Bâtiment 3 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol	11h16	Carrelage	0,1m²	-	21,2
627560-L066	Entresol	Tisanerie Voir plan et photographie sur Sol	14h17	PVC	0,1m²	-	107,6
627560-L068	Entresol	UO Service- sanitaire H Voir plan et photographie sur Sol	14h22	Carrelage	0,1m²	-	66,0
627560-L069	Entresol	UO Service- sanitaire Voir plan et photographie sur Sol	14h20	Carrelage	0,1m²	-	11,2
627560-L072	R-1	Galerie Diderot Passage Diderot Voir plan et photographie sur Sol	14h04	Carrelage	0,1m²	-	17,2
627560-L073	R-1	Galerie Diderot Passage Diderot Voir plan et photographie sur Sol	14h00	Carrelage	0,1m²	-	32,8

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb µg/m²
627560-L080	R+1	La Py Tisanerie Voir plan et photographie sur Table	11h30	film plastique	0,1m²	-	<10,0
627560-L081	RDC	Quai N WC Commun Voir plan et photographie sur Sol	10h08	Carrelage	0,1m²	-	70,4
627560-L082	R+2	Bâtiment 3 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol	10h48	Carrelage	0,1m²	-	36,4
627560-L083	R+2	Bâtiment 3 Sanitaires F Voir plan et photographie sur Sol	10h51	Carrelage	0,1m²	-	82,0
627560-L084	R+2	Bâtiment 3 Sanitaires F Voir plan et photographie sur Sol	10h57	Carrelage	0,1m²	-	38,4
627560-L085	R+3	Bâtiment 3 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol	11h04	Carrelage	0,1m²	-	110,4
627560-L086	R+3	Bâtiment 3 Tisanerie PCD Voir plan et photographie sur Table	11h12	Bois mélaminé	0,1m²	-	<10,0
627560-L087	R+3	Bâtiment 3 Sanitaires F Voir plan et photographie sur Sol	11h20	Carrelage	0,1m²	-	39,6
627560-L088	R+3	Bâtiment 3 Tisanerie ABE Voir plan et photographie sur Table	11h23	Bois mélaminé	0,1m²	-	<10,0
627560-L089	RDC	CIS Tisanerie Voir plan et photographie sur Table	11h30	Bois mélaminé	0,1m²	-	<10,0
627560-L090	R-1	Consigne passage au centre des consignes Voir plan et photographie sur Sol	13h28	PVC	0,1m²	-	60,0
627560-L091	R-1	Zone mixte Tisanerie LOG Voir plan et photographie sur Table	13h54	Bois mélaminé	0,1m²	-	<10,0

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb µg/m²
627560-L092	Entresol	Tisanerie DDG Voir plan et photographie sur Table	11h08	Bois mélaminé	0,1m²	-	<10,0
627560-L093	Entresol	Sanitaire Femme Voir plan et photographie sur Sol	11h11	Carrelage	0,1m²	-	52,0
627560-L094	Entresol	Sanitaire Homme Voir plan et photographie sur Sol	11h13	Carrelage	0,1m²	-	31,2
627560-L095	R-1	Zone Mixte Locaux SMP Voir plan et photographie sur Table	11h18	Bois mélaminé	0,1m²	-	<10,0

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025



Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025



Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

R-1 ZONE MIXTE



Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

BATIMENT 3 - ENTRESOL



Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

BATIMENT 3 – R+1



Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

BATIMENT 3 -R+2



Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

BATIMENT 3 – R+3



Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L001 -10,4 µg/m² Niveau Quais - Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L002 -11,2 µg/m² Niveau Quais - Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L003 -14,8 µg/m² Niveau Quais - Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L004 -164,0 µg/m² Hall 2 Quai 23 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L005 -60,0 µg/m² Hall 2 Quai 19/21 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L006 -42,4 µg/m² Hall 2 Quai 15/17 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L007 -62,4 µg/m² Hall 2 Quai 11/13 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L008 -57,6 µg/m² Hall 2 Quai 7/9 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L009 -76,4 µg/m² Hall 2 Quai 5 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L012 -24,8 µg/m² R-1 -Hall 3 EXT-Accès Place Henry Frenay Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : tôle larmée
	627560-L013 -<10,0 µg/m² R-1 -Hall 3 Ext- Extension Chalon Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : dalle
	627560-L014 -<10,0 µg/m² R-1 -Hall 3 Ext- Extension Chalon Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : dalle

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L015 -10,4 µg/m² R-1 - Hall 3 Salle des consoles et opérateur (LS) Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : dalle
	627560-L016 -<10,0 µg/m² R-1 - Hall 3 Local Tisanerie (LC) Voir plan et photographie sur Table Revêtement : Bois mélaminé
	627560-L017 -<10,0 µg/m² R-1 Hall 3 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L018 -14,0 µg/m² R-1 Hall 3 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L019 -50,0 µg/m² R-1 -Bercy Ext Rue de Bercy Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L020 -46,4 µg/m² Niveau Quais — Hall 1 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L021 -47,2 µg/m² Niveau Quais — Hall 1 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L022 -52,4 µg/m² Niveau Quais — Hall 1 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L023 -36,0 µg/m² Niveau Quais — Hall 1 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L024 -102,0 µg/m² Hall1 - Ext Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L025 -106,0 µg/m² Hall1 - Ext Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L026 -166,8 µg/m² Hall1 - Ext Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L027 -65,6 µg/m² Hall1 - Ext Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L028 -699,6 µg/m² Hall1 - Ext Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L030 -581,6 µg/m² Hall 1 Quai N- 2 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L031 -484,8 µg/m² Hall 1 Quai M Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L032 - 1 808,4 µg/m² Hall 1 Quai K/L Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L033 - 2 148,4 µg/m² Hall 1 Quai I/J Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L034 -2 425,2 µg/m² Hall 1 Quai G/H Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L035 -5 070,8 µg/m² Hall 1 Quai entre G/H et D/E Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L036 -741,2 µg/m² Hall 1 Quai D/E Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L037 - 4 773,6 µg/m² Hall 1 Quai entre D/E et A/C Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L038 -986,8 µg/m² Hall 1 Quai A/C Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux
	627560-L039 - 4 122,0 µg/m² Hall 1 Quai B Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : revêtement bitumineux

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L040 -33,6 µg/m² R-1 -Zone Mixte Locaux SMP Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L041 -108,4 µg/m² R-1 -Zone Mixte Locaux SMP Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L042 -<10,0 µg/m² R-1 -Zone Mixte Locaux ONET Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L043 -<10,0 µg/m² R-1 -Zone Mixte Locaux UG Voir plan et photographie sur table Revêtement : bois mélaminé
	627560-L048 -36,8 µg/m² Niveau Quais - Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L049 -32,0 µg/m² Niveau Quais-Hall 2 Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L050 -33,6 µg/m² R+1 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L051 -18,0 µg/m² R+1 Tisanerie Voir plan et photographie sur Table Revêtement : Bois mélaminé
	627560-L052 -42,4 µg/m² R+1 Sanitaire Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L053 -86,0 µg/m² R+1 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L054 -56,0 µg/m² R+1 Sanitaire Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L059 -244,4 µg/m² R+2 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L062 -43,2 µg/m² R+3 -Bâtiment 3 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L065 -21,2 µg/m² R+3 -Bâtiment 3 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L066 -107,6 µg/m² Entresol Tisanerie Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : PVC

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L068 -66,0 µg/m² Entresol UO Service- sanitaire H Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L069 -11,2 µg/m² Entresol UO Service- sanitaire Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L072 -17,2 µg/m² R-1 -Galerie Diderot Passage Diderot Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L073 -32,8 µg/m² R-1 -Galerie Diderot Passage Diderot Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L080 -<10,0 µg/m² R+1 -La Py Tisanerie Voir plan et photographie sur Table Revêtement : film plastique
	627560-L081 -70,4 µg/m² RDC -Quai N WC Commun Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L082 -36,4 µg/m² R+2 -Bâtiment 3 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L083 -82,0 µg/m² R+2 -Bâtiment 3 Sanitaires F Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L084 -38,4 µg/m² R+2 -Bâtiment 3 Sanitaires F Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L085 -110,4 µg/m² R+3 -Bâtiment 3 Sanitaires H Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L086 -<10,0 µg/m² R+3 -Bâtiment 3 Tisanerie PCD Voir plan et photographie sur Table Revêtement : Bois mélaminé
	627560-L087 -39,6 µg/m² R+3 -Bâtiment 3 Sanitaires F Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L088 -<10,0 µg/m² R+3 -Bâtiment 3 Tisanerie ABE Voir plan et photographie sur Table Revêtement : Bois mélaminé
	627560-L089 -<10,0 µg/m² RDC -CIS Tisanerie Voir plan et photographie sur Table Revêtement : Bois mélaminé
	627560-L090 -60,0 µg/m² R-1 -Consigne passage au centre des consignes Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : PVC

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L091 -<10,0 µg/m² R-1 -Zone mixte Tisanerie LOG Voir plan et photographie sur Table Revêtement : Bois mélaminé
	627560-L092 -<10,0 µg/m² Entresol Tisanerie DDG Voir plan et photographie sur Table Revêtement : Bois mélaminé
	627560-L093 -52,0 µg/m² Entresol Sanitaire Femme Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

PHOTOS	DESCRIPTIF
	627560-L094 -31,2 µg/m² Entresol Sanitaire Homme Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	627560-L095 -<10,0 µg/m² R-1 -Zone Mixte Locaux SMP Voir plan et photographie sur Table Revêtement : Bois mélaminé

Malakoff, le 07/05/2025

Monsieur Emmanuel DESVILLES
Responsable opérationnel

Prélèvements lingettes réalisés le 05/05/2025

ANNEXE – Méthode de prélèvement

- **Prélèvement selon la norme NF X 46-032**

La norme NF X 46-032 établit la méthodologie de mesurage du plomb dans les poussières présentes sur le sol lors de contrôle après travaux en présence de plomb dans des locaux d'habitation.

Ce contrôle s'inscrit dans le cadre réglementaire visant à renforcer la lutte contre le saturnisme lié à l'habitat.

Les locaux visés sont définis dans l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et ayant fait l'objet des travaux mentionnés aux Articles L.1334-2 et L.1334-9 du code de la santé publique et définis à l'Article R.1334-5 du code de la santé publique

La norme NF X 46-032 décrit le prélèvement des poussières par essuyage en deux passages à l'aide de lingettes humides, la superficie de prélèvement étant délimitée par un gabarit de 0,1 m² :



Figure 1 — Premier passage en S



Figure 2 — Second passage en S perpendiculaire au premier

- **Prélèvement en adaptation de la norme NF X 46-032**

Le respect de la méthodologie décrite dans la norme NF X 46-032 implique de prélever sur une surface de 0,1 m², plate dont la rugosité ne risque pas de déchirer la lingette lors de l'essuyage.

Les situations suivantes représentent des adaptations à la méthode de prélèvement de la norme :

- Prélèvement sur une surface différente de 0,1 m²

En cas d'impossibilité d'utiliser un gabarit de 0,1 m² (cas des marches d'escalier, des augets, poteau/lisse d'échafaudage par exemple), il est possible de contrôler une superficie différente de 0,1 m². Elle est mesurée avec un mètre ruban.
La superficie réellement prélevée est indiquée sur le rapport d'essai.

- Surface rugueuse avec risque de déchirement de la lingette

Si la surfaces à contrôler est rugueuses, il y a un risque important de déchirer la lingette lors de l'essuyage avec la possibilité de perte de matière et donc de sous-estimer le résultat.
C'est le cas par exemple sur les enrobés bitumineux, le béton, les colles de faïence/dalle…
Le prélèvement est alors réalisé par « tapotage » selon une méthode du Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP).
Les prélèvements concernés font l'objet, dans le rapport d'essai, d'une remarque qui précise que la méthode par « tapotage » a été utilisée.

- Prélèvement sur une surface ajourée/perforée

Certaines surfaces ne sont pas pleines, comme les plateaux d'échafaudage par exemple.
La superficie de prélèvement dans le gabarit n'est donc pas de 0,1 m².
Les prélèvements concernés font l'objet, dans le rapport d'essai, d'une remarque qui précise que la surface contrôlée est « ajourée » et que la superficie est « apparente ».

- Prélèvement sur une surface cylindrique

Certains supports sont des cylindres, poteaux et lisses/moises d'échafaudage par exemple.
La superficie de prélèvement est calculée après mesures au mètre ruban.
Les prélèvements concernés font l'objet, dans le rapport d'essai, d'une remarque qui précise que la surface est cylindrique.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-001
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L001
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**1,04**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 10,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-002
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L002
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**1,12**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 11,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-003
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L003
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**1,48**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 14,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-004
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L004
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**16,4**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 164,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-005
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L005
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**6,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 60,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-006
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L006
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**4,24**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 42,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-007
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L007
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**6,24**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 62,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-008
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L008
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**5,76**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 57,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-009
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L009
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**7,64**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 76,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-010
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L012
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**2,48**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 24,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-011
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L013
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-012
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L014
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-013
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L015
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**1,04**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 10,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-014
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L016
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-015
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L017
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-016
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L018
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**1,40**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 14,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-017
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L019
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**5,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 50,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-018
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L020
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**4,64**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 46,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-019
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L021
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**4,72**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 47,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-020
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L022
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**5,24**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 52,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-021
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L023
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,60**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 36,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-022
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L024
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**10,2**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 102,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-023
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L025
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**10,6**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 106,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-024
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L026
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**16,7**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 166,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-025
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L027
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**6,56**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 65,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-026
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L028
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**70,0**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 699,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-027
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L030
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**58,2**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 581,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-028
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L031
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**48,5**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 484,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162928 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-029
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L032
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**181**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 1808,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-030
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L033
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**215**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 2148,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-031
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L034
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**243**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 2425,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-032
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L035
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**507**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 5070,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-033
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L036
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**74,1**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 741,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-034
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L037
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**477**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 4773,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-035
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L038
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**98,7**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 986,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-036
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L039
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**412**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 4122,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-037
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L040
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,36**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 33,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-038
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L041
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**10,8**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 108,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-039
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L042
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-040
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L043
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-041
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L048
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,68**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 36,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-042
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L049
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,20**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 32,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-043
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L050
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,36**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 33,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-044
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L051
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**1,80**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 18,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-045
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L052
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**4,24**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 42,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-046
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L053
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**8,60**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 86,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-047
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L054
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**5,60**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 56,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-048
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L059
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**24,4**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 244,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-049
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L062
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**4,32**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 43,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-050
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L065
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**2,12**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 21,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-051
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L066
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**10,8**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 107,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-052
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L068
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**6,60**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 66,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-053
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L069
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**1,12**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 11,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-054
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L072
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**1,72**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 17,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-055
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L073
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,28**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 32,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-056
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L080
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-057
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L081
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**7,04**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 70,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-058
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L082
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,64**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 36,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-059
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L083
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**8,20**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 82,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-060
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L084
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,84**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 38,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-061
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L085
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**11,0**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 110,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-062
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L086
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-063
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L087
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,96**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 39,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-064
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L088
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-065
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L089
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-066
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L090
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**6,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 60,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-067
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L091
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-068
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L092
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-069
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L093
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**5,20**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 52,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-070
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L094
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**3,12**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 31,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

L3A AIR - POLE HIAI
Christelle SMOLIK
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

RAPPORT D'ESSAI N°25ENV002304-06052025-162929 du 06/05/2025 à 16:29

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 25ENV002304
N° échantillon FlashLab : 25ENV002304-071
Date de réception : 05/05/2025
Date d'analyse : 06/05/2025

DONNEES CLIENTS

Référence dossier	HI25040160-00627560
Référence prélèvement	00627560-L095
Date de prélèvement	Information non communiquée
Nature du prélèvement	LINGETTES
Localisation	Information non communiquée
Adresse du site	Information non communiquée
Surface essuyée	0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	**<1,00**	**µg/support**	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :
Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage et du transport des échantillons, qui incombent entièrement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.