

30 Août 2023

GARE DE PARIS SAINT LAZARE

Prélèvements lingette

Extraits des rapports des tests réalisés sur le
parvis HORS CHANTIER

DGP - PARIS SAINT LAZARE
MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2023



Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00583084

EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER

Date de prélèvement : le 30/08/2023



SNCF- Gares et Connexions
A l'attention de Monsieur François PRECHEUR
87 Rue du Charolais
ESBE Ile de France
75012 PARIS

Rapport de localisation des résultats de prélèvements surfaciques susceptibles de contenir du plomb Mesures ponctuelles

PSL MDAL & Toiture

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 pages = 18 pages du rapport d'analyse 23ENV007474 de notre sous-traitant.

Le résultat ne se rapporte qu'à l'objet soumis à l'essai.
Les localisations des prélèvements ont été déterminées par le client.
Le résultat n'est représentatif que de la superficie de prélèvement à l'heure et à la date de la réalisation du prélèvement.

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00583084

Adresse du site : Gare Saint Lazare
13 Rue d'Amsterdam
75009 PARIS

Date de prélèvement : le 30/08/2023

Préleveur : SOAVE Bruno

Méthode de Référence : Norme NF X 46-032

Prélèvements lingettes réalisés le 30/08/2023

N° de prél.	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb $\mu\text{g}/\text{m}^2$
583084-P1	RDC	Cour de Rome Escalier principal Voir plan et photographie sur Sol	7h40	Pierre	0,1m ²	-	531,6
583084-P2	RDC	Cour de Rome Parvis Voir plan et photographie sur Sol	7h45	Pierre	0,1m ²	-	139,2
583084-P3	RDC	Parvis devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol	7h49	Pierre	0,1m ²	-	234,8

Sur chantier

583084-P5	RDC	Parvis devant hôtel Voir plan et photographie sur Sol	7h53	Pierre	0,1m ²	-	502,4
583084-P6	RDC	Parvis devant entrée escalier D Voir plan et photographie sur Sol	7h57	Pierre	0,1m ²	-	329,2

Sur chantier

Prélèvements lingettes réalisés le 30/08/2023

PHOTOS	DESSCRIPTIF
	583084-P1 - 531,6 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC - Cour de Rome Escalier principal Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
	583084-P2 - 139,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC - Cour de Rome Parvis Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
	583084-P3 - 234,8 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC - Parvis devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
<p>Sur chantier</p>	



Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00583084


EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER

Date de prélèvement : le 30/08/2023

Prélèvements lingettes réalisés le 30/08/2023

PHOTOS	DESCRIPTIF
<h2>Sur chantier</h2>	
	583084-P5 - 502,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC -Parvis devant hôtel Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
	583084-P6 - 329,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC -Parvis devant entrée escalier D Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre

Prélèvements lingettes réalisés le 30/08/2023





Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00582607

EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER

Date de prélèvement : le 23/08/2023



SNCF- Gares et Connexions
A l'attention de Monsieur François PRECHEUR
87 Rue du Charolais
ESBE Ile de France
75012 PARIS

Rapport de localisation des résultats de prélèvements surfaciques susceptibles de contenir du plomb Mesures ponctuelles

PSL MIDAL & Toiture

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 pages = 31 pages du rapport d'analyse 23ENV007282 de notre sous-traitant.

Le résultat ne se rapporte qu'à l'objet soumis à l'essai. Les localisations des prélèvements ont été déterminées par le client. Le résultat n'est représentatif que de la superficie de prélèvement à l'heure et à la date de la réalisation du prélèvement.

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00582607

Adresse du site : Gare Saint Lazare
13 Rue d'Amsterdam
75009 PARIS

Date de prélèvement : le 23/08/2023

Préleveur : SOAVE Bruno

Méthode de Référence : Norme NF X 46-032

Prélèvements lingettes réalisés le 23/08/2023

N° de prei	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb $\mu\text{g}/\text{m}^2$
582607-P1	RDC	Cour de Rome Escalier principal Voir plan et photographie sur Sol	7h22	Pierre	0,1m ²	-	421,2
582607-P2	RDC	Cour de Rome Parvis Voir plan et photographie sur Sol	7h25	Pierre	0,1m ²	-	183,2
582607-P3	RDC	Parvis devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol	7h42	Pierre	0,1m ²	-	232,0
582607-P5	RDC	Parvis devant entrée du personnel hôtel Voir plan et photographie sur Sol	7h34	Pierre	0,1m ²	-	253,6
582607-P6	RDC	Parvis devant entrée escalier D sol pluie Voir plan et photographie sur Sol	7h38	Pierre	0,1m ²	-	353,6

Sur chantier

Prélèvements lingettes réalisés le 23/08/2023

PHOTOS	DESCRIPTIF
	582607-P1 -421,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC - Cour de Rome Escalier principal Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
	582607-P2 -183,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC - Cour de Rome Parvis Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
	582607-P3 -232,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC -Parvis devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre



Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00582607


EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER

Date de prélèvement : le 23/08/2023

Prélèvements lingettes réalisés le 23/08/2023

PHOTOS	DESCRIPTIF
	582607-P5 -253,6 µg/m ² RDC-Parvis devant entrée du personnel hôtel Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
	582607-P6 -353,6 µg/m ² RDC-Parvis devant entrée escalier D sol pluie Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
<h2>Sur chantier</h2>	

Prélèvements lingettes réalisés le 23/08/2023





Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00580942

EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER

Date de prélèvement : le 16/08/2023



SNCF- Gares et Connexions
A l'attention de Monsieur François PRECHEUR
87 Rue du Charolais
ESBE Ile de France
75012 PARIS

Rapport de localisation des résultats de prélèvements surfaciques susceptibles de contenir du plomb Mesures ponctuelles

PSL MDAL & Toiture

La reproduction de ce rapport d'essai s'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 pages - 18 pages du rapport d'analyse 23ENV007104 de notre sous-traitant.

Le résultat ne se rapporte qu'à l'objet soumis à l'essai. Les localisations des prélèvements ont été déterminées par le client. Le résultat n'est représentatif que de la superficie de prélèvement à l'heure et à la date de la réalisation du prélèvement.

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00580942

Adresse du site : Gare Saint Lazare
13 Rue d'Amsterdam
75009 PARIS

Date de prélèvement : le 16/08/2023

Préleveur : TETARD Yoan

Méthode de Référence : Norme NF X 46-032

Prélèvements lingettes réalisés le 16/08/2023

N° le prél	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb $\mu\text{g}/\text{m}^2$
P1	Parvis	Parvis Escalier principal cour Rome Voir plan et photographie sur Sol	8H10	Pierre	0,1m ²	-	184,0
P2	Parvis	Parvis cour Rome Voir plan et photographie sur Sol	8H13	Pierre	0,1m ²	-	204,0
P3	Parvis	Parvis devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol	8H15	Pierre	0,1m ²	-	218,4
P5	Parvis	Parvis devant hôtel Voir plan et photographie sur Sol	8H18	Pierre	0,1m ²	-	799,2
P6	Parvis	Parvis devant entrée escalier D Voir plan et photographie sur Sol	8H20	Pierre	0,1m ²	-	526,4

Sur chantier

Prélèvements lingettes réalisés le 16/08/2023

PHOTOS	DESCRIPTIF
	P1 - 184,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis - Escalier principal cour Rome Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
	P2 - 204,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis - cour Rome Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre
	P3 - 218,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre



Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00580942

EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER


Date de prélèvement : le 16/08/2023

Prélèvements lingettes réalisés le 16/08/2023

PHOTOS	DESCRIPTIF
	<p>P5 - 799,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Parvis devant hôtel Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre</p>
	<p>P6 - 526,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Parvis devant entrée escalier D Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Pierre</p>

Sur chantier

Prélèvements lingettes réalisés le 16/08/2023





Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 –HI23070277/00580939

EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER

Date de prélèvement : le 08/08/2023



SNCF- Gares et Connexions
A l'attention de Monsieur François PRECHEUR
87 Rue du Charolais
ESBE Ile de France
75012 PARIS

Rapport de localisation des résultats de prélèvements surfaciques susceptibles de contenir du plomb Mesures ponctuelles

PSL MDAL & Toiture

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 16 pages + 20 pages du rapport d'analyse 23ENV006923 de notre sous-traitant.

Le résultat ne se rapporte qu'à l'objet soumis à l'essai.
Les localisations des prélèvements ont été déterminées par le client.
Le résultat n'est représentatif que de la superficie de prélèvement à l'heure et à la date de la réalisation du prélèvement.

Numéro de rapport : Rev1 –HI23070277/00580939

Adresse du site : Gare Saint Lazare
13 Rue d'Amsterdam
75009 PARIS


Date de prélèvement : le 08/08/2023

Préleveur : TETARD Yoan

Méthode de Référence : Norme NF X 46-032

Prélèvements lingettes réalisés le 08/08/2023

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb $\mu\text{g}/\text{m}^2$
P6	Parvis	Parvis devant entrée escalier D Voir plan et photographies sur Sol	10H01	Pavés	0,1m ²	-	775,2
P5	Parvis	Parvis devant hôtel Voir plan et photographies sur Sol	10H03	Pavés	0,1m ²	-	342,8
P2	Parvis	Parvis Parvis cour Rome Voir plan et photographies sur Sol	10H05	Pavés	0,1m ²	-	147,6
P1	Parvis	Parvis Escalier principal cour Rome Voir plan et photographies sur Sol	10H07	Pavés	0,1m ²	-	431,6
P3	Parvis	Parvis devant zone logistique Voir plan et photographies sur Sol	10H09	Pavés	0,1m ²	-	230,8



Prélèvements lingettes réalisés le 08/08/2023

PHOTOS	DESCRIPTIF
<h2>Sur chantier</h2>	
	P6 - 775,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis - devant entrée escalier D Voir plan et photographies sur Sol Revêtement : Pavés
	P5 - 342,8 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis - devant hôtel Voir plan et photographies sur Sol Revêtement : Pavés
	P2 - 147,6 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis cour Rome Voir plan et photographies sur Sol Revêtement : Pavés



Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00580939


EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER

Date de prélèvement : le 08/08/2023

Prélèvements lingettes réalisés le 08/08/2023

PHOTOS	DESCRIPTIF
	P1 -431,6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Parvis Escalier principal cour Rome Voir plan et photographies sur Sol Revêtement : Pavés
	P3 - 230,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Parvis devant zone logistique Voir plan et photographies sur Sol Revêtement : Pavés
<p>Sur chantier</p>	

Prélèvements lingettes réalisés le 08/08/2023





Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00580937

EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER

Date de prélèvement : le 01/08/2023



SNCF- Gares et Connexions
A l'attention de Monsieur François PRECHEUR
87 Rue du Charolais
ESBE Ile de France
75012 PARIS

Rapport de localisation des résultats de prélèvements surfaciques susceptibles de contenir du plomb Mesures ponctuelles

PSL MDAL & Toiture

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 pages = 22 pages du rapport d'analyse 23ENV006721 de notre sous-traitant.

Le résultat ne se rapporte qu'à l'objet soumis à l'essai. Les localisations des prélèvements ont été déterminées par le client. Le résultat n'est représentatif que de la superficie de prélèvement à l'heure et à la date de la réalisation du prélèvement.

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00580937

Adresse du site : Gare Saint Lazare
13 Rue d'Amsterdam
75009 PARIS

Date de prélèvement : le 01/08/2023

Préleveur : TETARD Yoan

Méthode de Référence : Norme NF X 46-032

Prélèvements lingettes réalisés le 01.08.2023

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb µg/m²
1	Parvis	Parvis Escalier principal cour Rome entrée gauche sur Sol	9H02	Pavé	0,1m²		648,4
2	Parvis	Parvis Parvis cour Rome au milieu sur Sol	9H04	Pavé	0,1m²		217,6
3	Parvis	Parvis devant zone logistique devant entrée sur Sol	9H06	Pavé	0,1m²		189,6
5	Parvis	Parvis devant hotel sur trottoir sur Sol	9H08	Pavé	0,1m²		554,0
6	Parvis	Parvis devant entrée escalier D face à l'entrée sur Sol	9H10	Pavé	0,1m²		656,0



Prélèvements lingettes réalisés le 01.08.2023

PHOTOS	DESCRIPTIF
	1 -648,4 µg/m2 Parvis -Parvis Escalier principal cour Rome entrée gauche sur Sol Revêtement : Pavé
	2 -217,6 µg/m2 Parvis -Parvis Parvis cour Rome au milieu sur Sol Revêtement : Pavé
	3 -189,6 µg/m2 Parvis -Parvis devant zone logistique devant entrée sur Sol Revêtement : Pavé



Gare de Paris Saint-Lazare

Numéro de rapport : Rev1 -HI23070277/00580937

EXTRAIT PARVIS HORS CHANTIER

Date de prélèvement : le 01/08/2023

Prélèvements lingettes réalisés le 01/08/2023

PHOTOS	DESCRIPTIF
	5 -554,0 µg/m2 Parvis -Parvis devant hotel sur trottoir sur Sol Revêtement : Pavé
	6 -656,0 µg/m2 Parvis -Parvis devant entrée-escalier D face a l'entrée sur Sol Revêtement : Pavé

Sur chantier