

GARE DE PARIS SAINT LAZARE

Prélèvements lingette – 03 septembre 2024

Hors emprise chantier



Gare de
Paris Saint-Lazare

Travaux de rénovation des couvertures et de création d'un musée

Des travaux de rénovation des couvertures sont en cours, ainsi que la création d'un espace dans les étages de la gare de Paris Saint-Lazare afin d'y accueillir un musée.

Ces travaux nécessitent d'intervenir sur des éléments et structures en plomb ou pouvant contenir du plomb. Les entreprises intervenantes respectent un protocole spécifique pour entrer et sortir des zones traitées et éviter toute exportation de poussières de plomb hors du périmètre chantier ou vers les zones accessibles au public.

SNCF Gares & Connexions réalise de façon hebdomadaire des prélèvements pour contrôler les teneurs en plomb mesurées dans l'espace du chantier, ainsi qu'aux abords.

Il est cependant recommandé de respecter les gestes habituels d'hygiène, en particulier le lavage régulier des mains.

Les mesures des teneurs relevées dans l'espace public sont disponibles sur le site :

<https://www.garesetconnexions.sncf/fr/actualites/rapports-resultats-mesures-concentration-plomb-gare-paris-saint-lazare>




PARVIS

Prélèvement (en $\mu\text{g}/\text{m}^2$)

03/09/24 20/08/24 06/08/24 23/07/24 09/07/24 25/06/24

P01	Escalier principal cour Rome	74	55	149	119	64	55
P02	Parvis cour Rome	79	98	58	303	59	332
P03	Devant zone logistique	276	127	444	397	323	660
P04	Arrière hôtel	78	244	384	318	247	645
P05	Devant entrée escalier D	249	288	162	201	39	320
SD01	Devant cage escalier C SDPP	44	17	18	54	17	25
SD02	Sur banc face escalier C	<10	<10	<10	<10	<10	<10
SD03	Devant cage escalier D SDPP	19	22	25	33	24	26
SD04	Sur banc face escalier D	<10	<10	<10	10	<10	<10



1000 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ = Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

SNCF- Gares et Connexions

A l'attention de Monsieur François PRECHEUR
87 Rue du Charolais
ESBE Ile de France
75012 PARIS

**Rapport de localisation des résultats
de prélèvements surfaciques susceptibles de contenir du plomb
Mesures ponctuelles**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 8 pages + 9 pages du rapport d'analyse 24ENV006440-06092024-121451 de notre sous-traitant.

Le résultat ne se rapporte qu'à l'objet soumis à l'essai.

Les localisations des prélèvements ont été déterminées par le client.

Le résultat n'est représentatif que de la superficie de prélèvement à l'heure et à la date de la réalisation du prélèvement.

Numéro de rapport : Rev1 –HI24080163/00611360

Adresse du site : Gare Saint Lazare
13 Rue d'Amsterdam
75009 PARIS

Date de prélèvement : le 03/09/2024


Préleveur : HASSANI ALI ABDILLAH Fazir

Méthode de Référence : Norme NF X 46-032


Prélèvements lingettes réalisés le 03/09/2024

N° de prel	Etage	Localisation	Heure	Revêtement	Superficie de prélèvement	Remarque	Concentration en plomb $\mu\text{g}/\text{m}^2$
611360-P01	Parvis	Parvis public Escalier principal cour Rome Voir plan et photographie sur Sol	8h53	Dalle granite	0,1m ²	-	74,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
611360-P02	Parvis	Parvis public cour Rome Voir plan et photographie sur Sol	8h51	Dalle granite	0,1m ²	-	79,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
611360-P03	Parvis	Parvis public devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol	8h49	Dalle granite	0,1m ²	-	276,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
611360-P04	Parvis	Parvis public Arrière hôtel (angle) Voir plan et photographie sur Sol	8h47	Dalle granite	0,1m ²	-	78,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
611360-P05	Parvis	Parvis public devant entrée escalier D Voir plan et photographie sur Sol	8h45	Dalle granite	0,1m ²	-	248,8 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
611360-SD01	RDC	salle pas perdus Devant cage escalier C Voir plan et photographie sur Sol	8h40	Carrelage	0,1m ²	-	43,6 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
611360-SD02	RDC	salle pas perdus Banc face escalier C Voir plan et photographie sur fauteuil	8h38	plastique	0,1m ²	-	< 10,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
611360-SD03	RDC	salle pas perdus Devant cage escalier D Voir plan et photographie sur Sol	9h54	Carrelage	0,1m ²	-	18,8 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
611360-SD04	RDC	RdC salle pas perdus Banc face escalier D Voir plan et photographie sur fauteuil	9h58	bois vernis	0,1m ²	-	< 10,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$

Salle des pas perdus RdC




Interne




Interne

Prélèvements lingettes réalisés le 03/09/2024

PHOTOS	DESCRIPTIF
	611360-P01 -74,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis public Escalier principal cour Rome Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite
	611360-P02 -79,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis public cour Rome Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite
	611360-P03 -276,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis public devant zone logistique Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite
	611360-P04 -78,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis public Arrière hôtel (angle) Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite

Prélèvements lingettes réalisés le 03/09/2024

PHOTOS	DESRIPTIF
	611360-P05 -248,8 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ Parvis public devant entrée escalier D Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Dalle granite
	611360-SD01 -43,6 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC - salle pas perdus Devant cage escalier Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage
	611360-SD02 - <10,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC - salle pas perdus Banc face escalier C Voir plan et photographie sur fauteuil Revêtement : plastique
	611360-SD03 - 18,8 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC - salle pas perdus Devant cage escalier D Voir plan et photographie sur Sol Revêtement : Carrelage

Prélèvements lingettes réalisés le 03/09/2024

PHOTOS	DESCRIPTIF
	611360-SD04 - $<10,0 \mu\text{g}/\text{m}^2$ RDC - salle pas perdus Banc face escalier D Voir plan et photographie sur fauteuil Revêtement : plastique

Malakoff, le 06/09/2024

Monsieur Emmanuel DESVILLES
Responsable opérationnel



ANNEXE – Méthode de prélèvement

• Prélèvement selon la norme NF X 46-032

La norme NF X 46-032 établit la méthodologie de mesurage du plomb dans les poussières présentes sur le sol lors de contrôle après travaux en présence de plomb dans des locaux d'habitation.

Ce contrôle s'inscrit dans le cadre réglementaire visant à renforcer la lutte contre le saturnisme lié à l'habitat.

Les locaux visés sont définis dans l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et ayant fait l'objet des travaux mentionnés aux Articles L.1334-2 et L.1334-9 du code de la santé publique et définis à l'Article R.1334-5 du code de la santé publique

La norme NF X 46-032 décrit le prélèvement des poussières par essuyage en deux passages à l'aide de lingettes humides, la superficie de prélèvement étant délimitée par un gabarit de 0,1 m² :




Figure 1 — Premier passage en S




Figure 2 — Second passage en S perpendiculaire au premier

• Prélèvement en adaptation de la norme NF X 46-032

Le respect de la méthodologie décrite dans la norme NF X 46-032 implique de prélever sur une surface de 0,1 m², plate dont la rugosité ne risque pas de déchirer la lingette lors de l'essuyage.

Les situations suivantes représentent des adaptations à la méthode de prélèvement de la norme :

- Prélèvement sur une surface différente de 0,1 m²

En cas d'impossibilité d'utiliser un gabarit de 0,1 m² (cas des marches d'escalier, des augets, poteau/lisse d'échafaudage par exemple), il est possible de contrôler une superficie différente de 0,1 m². Elle est mesurée avec un mètre ruban. La superficie réellement prélevée est indiquée sur le rapport d'essai.

- Surface rugueuse avec risque de déchirement de la lingette

Si la surfaces à contrôler est rugueuses, il y a un risque important de déchirer la lingette lors de l'essuyage avec la possibilité de perte de matière et donc de sous-estimer le résultat.

C'est le cas par exemple sur les enrobés bitumineux, le béton, les colles de faïence/dalle...

Le prélèvement est alors réalisé par « tapotage » selon une méthode du Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP). Les prélèvements concernés font l'objet, dans le rapport d'essai, d'une remarque qui précise que la méthode par « tapotage » a été utilisée.

- Prélèvement sur une surface ajourée/perforée

Certaines surfaces ne sont pas pleines, comme les plateaux d'échafaudage par exemple.

La superficie de prélèvement dans le gabarit n'est donc pas de 0,1 m².

Les prélèvements concernés font l'objet, dans le rapport d'essai, d'une remarque qui précise que la surface contrôlée est « ajourée » et que la superficie est « apparente ».

- Prélèvement sur une surface cylindrique

Certains supports sont des cylindres, poteaux et lisses/moises d'échafaudage par exemple.

La superficie de prélèvement est calculée après mesures au mètre ruban.

Les prélèvements concernés font l'objet, dans le rapport d'essai, d'une remarque qui précise que la surface est cylindrique.

RAPPORT D'ESSAI N°24ENV006440-06092024-121451 du 06/09/2024 à 12:14

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 24ENV006440
N° échantillon FlashLab : 24ENV006440-001

Date de réception : 04/09/2024
Date d'analyse : 04/09/2024

DONNEES CLIENTS

Référence dossier HI24080163-00611360
Référence prélèvement 00611360-P01
Date de prélèvement 03/09/2024
Nature du prélèvement LINGETTES
Localisation Information non communiquée
Adresse du site Information non communiquée
Surface essuyée 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	7,44	µg/support	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 74,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°24ENV006440-06092024-121451 du 06/09/2024 à 12:14

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 24ENV006440
N° échantillon FlashLab : 24ENV006440-002

Date de réception : 04/09/2024
Date d'analyse : 04/09/2024

DONNEES CLIENTS

Référence dossier HI24080163-00611360
Référence prélèvement 00611360-P02
Date de prélèvement 03/09/2024
Nature du prélèvement LINGETTES
Localisation Information non communiquée
Adresse du site Information non communiquée
Surface essuyée 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	7,92	µg/support	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 79,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°24ENV006440-06092024-121451 du 06/09/2024 à 12:14

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 24ENV006440
N° échantillon FlashLab : 24ENV006440-003

Date de réception : 04/09/2024
Date d'analyse : 04/09/2024

DONNEES CLIENTS

Référence dossier HI24080163-00611360
Référence prélèvement 00611360-P03
Date de prélèvement 03/09/2024
Nature du prélèvement LINGETTES
Localisation Information non communiquée
Adresse du site Information non communiquée
Surface essuyée 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	27,6	µg/support	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 276,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°24ENV006440-06092024-121451 du 06/09/2024 à 12:14

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 24ENV006440
N° échantillon FlashLab : 24ENV006440-004

Date de réception : 04/09/2024
Date d'analyse : 04/09/2024

DONNEES CLIENTS

Référence dossier HI24080163-00611360
Référence prélèvement 00611360-P04
Date de prélèvement 03/09/2024
Nature du prélèvement LINGETTES
Localisation Information non communiquée
Adresse du site Information non communiquée
Surface essuyée 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	7,84	µg/support	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 78,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°24ENV006440-06092024-121451 du 06/09/2024 à 12:14

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 24ENV006440
N° échantillon FlashLab : 24ENV006440-005

Date de réception : 04/09/2024
Date d'analyse : 04/09/2024

DONNEES CLIENTS

Référence dossier HI24080163-00611360
Référence prélèvement 00611360-P05
Date de prélèvement 03/09/2024
Nature du prélèvement LINGETTES
Localisation Information non communiquée
Adresse du site Information non communiquée
Surface essuyée 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	24,9	µg/support	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 248,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°24ENV006440-06092024-121451 du 06/09/2024 à 12:14

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 24ENV006440
N° échantillon FlashLab : 24ENV006440-006

Date de réception : 04/09/2024
Date d'analyse : 04/09/2024

DONNEES CLIENTS

Référence dossier HI24080163-00611360
Référence prélèvement 00611360-SD01
Date de prélèvement 03/09/2024
Nature du prélèvement LINGETTES
Localisation Information non communiquée
Adresse du site Information non communiquée
Surface essuyée 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	4,36	µg/support	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 43,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°24ENV006440-06092024-121451 du 06/09/2024 à 12:14

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 24ENV006440
N° échantillon FlashLab : 24ENV006440-007

Date de réception : 04/09/2024
Date d'analyse : 04/09/2024

DONNEES CLIENTS

Référence dossier HI24080163-00611360
Référence prélèvement 00611360-SD02
Date de prélèvement 03/09/2024
Nature du prélèvement LINGETTES
Localisation Information non communiquée
Adresse du site Information non communiquée
Surface essuyée 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	<1,00	µg/support	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°24ENV006440-06092024-121451 du 06/09/2024 à 12:14

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 24ENV006440
N° échantillon FlashLab : 24ENV006440-008

Date de réception : 04/09/2024
Date d'analyse : 04/09/2024

DONNEES CLIENTS

Référence dossier HI24080163-00611360
Référence prélèvement 00611360-SD03
Date de prélèvement 03/09/2024
Nature du prélèvement LINGETTES
Localisation Information non communiquée
Adresse du site Information non communiquée
Surface essuyée 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	1,88	µg/support	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 18,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°24ENV006440-06092024-121451 du 06/09/2024 à 12:14

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 24ENV006440
N° échantillon FlashLab : 24ENV006440-009

Date de réception : 04/09/2024
Date d'analyse : 04/09/2024

DONNEES CLIENTS

Référence dossier HI24080163-00611360
Référence prélèvement 00611360-SD04
Date de prélèvement 03/09/2024
Nature du prélèvement LINGETTES
Localisation Information non communiquée
Adresse du site Information non communiquée
Surface essuyée 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			NF X 46-032 NF EN ISO 11885
Plomb acido-soluble	<1,00	µg/support	

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : <10,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

Absence de témoin.

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

