

GARE PARIS LYON

ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 82

| | | | |
|------------------------------|---|---|-------------------|
| Date de diffusion | 13/02/2023 | DESTINATAIRES : | |
| | | AREP – GARE ET CONNEXIONS - PARVIS | |
| Réf Rapport : ALEA CONTROLES | Rapports brut laboratoire | Date de prélèvement | 06-02-2023 |
| Réf Rapport : Lot 1 – L3A | Rapports brut laboratoire | Date de prélèvement | 06-02-2023 |
| Semaine de surveillance | Semaine 06-23 | Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles | |
| Objet : | Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier | | |


Nota : la limite de détection du laboratoire est < à 10µg/m²

Généralités :

- ⇒ Certains prélèvements sont élevés dans la base-vie.
- ⇒ Aucune alerte en zone publique.
- ⇒ Aucune alerte en zone chantier.

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←



Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--------------|
| P 01 | Sous PHV - coté Chalon - coté Nord | Carrelage | 20,40 |
| P 02 | Sous PHV - coté Chalon - coté Sud | Carrelage | 38,00 |
| P 03 | Sous PHV - centre | Carrelage | 33,20 |
| P 04 | Sous PHV - coté Bercy - coté Nord | Carrelage | 26,00 |
| P 05 | Sous PHV - coté Bercy - Centre | Carrelage | 10,40 |
| P 06 | Sous PHV - coté Bercy - coté Sud | Carrelage | 10,00 |
| Moyenne : | | | 23,00 |
| HALL 1 - Entrée | | | |
| P 07 | Bercy | Carrelage | 10,00 |
| P 08 | Parvis - Sud | Carrelage | 68,40 |
| P 09 | Parvis - Nord | Carrelage | 35,60 |
| P 10 | Chalon - salle des fresques | Carrelage | 10,00 |
| HALL 1 - Quai transversal | | | |
| P 11 | Zone Nord | Carrelage | 76,80 |
| P 12 | Zone Sud | Carrelage | 10,00 |
| Moyenne : | | | 43,40 |
| Hall 1 - surveillance sur bache de protection PHV - Coté Nord | | | |
| Moyenne de l'ensemble des mesures au sol : | | | 29,07 |

Commentaires / analyses

⇒ RAS

Mesures correctives

⇒ RAS

Mesures préventives

⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage

PLY - PHV - N38 - Plan de localisation des analyses MOA

